

Protokoll vom 5. April 2022

Erstbegehung Biberdamm am Erusbach

Anwesend: Ramon Winterberg (GR) , Beat Keusch (Landwirt, Pächter Ökowiese), Remo Köchli, Wendi Langensand, Christian Moser (alle Werkhof Sarmenstorf), Reto Fischer (Vertreter Jagdgesellschaft), Hans-Peter Nussbaumer Kanton, Gewässerunterhalt), Hans Döbeli (Kanton, Sekt. Jagd & Fischerei), Albert Karer (Biberbeauftragter)

Situationsbeschreibung

- Biberdamm am Erusbach, parallel zur Hilfikerstrasse, kurz vor „Untertunnelung“ Kantonsstrasse (Hilfikerstr.), Koordinaten: 2'660'984, 1'241'721, Bilder siehe unten.
- Es handelt sich um einen Hauptdamm (Ziel Baueingang unter Wasseroberfläche zu legen)
- Durch Damm Rückstau und Verbreiterung des Bachbettes um 5 bis 6 Meter, dadurch geringfügige Vernässung der rechtsseitig zur Fliessrichtung liegenden Ökowiese (**Labiola Vertragsfläche**)
- Linkseitig zur Fliessrichtung Landwirtschaftsweg und dahinter liegende Drainagestruktur, derzeit keine Infrastrukturschäden, Haupt Drainageabfluss liegt ca. 5 m unterhalb des Damms
- Aus Sicht Hochwasserschutz kein Risiko

Beschlossene Massnahmen:

- Derzeit keine Aktivitäten notwendig
- Situation wird regelmässig überprüft, bei allfälligen Veränderungen / Schäden Kontaktaufnahme mit Kanton / Biberbeauftragten
- Situation bzgl. Labiola abklären (Bemerkung: Hierzu wird bereits ein Folgetermin geplant)

Standort Damm





Biberdamm



Drainageabfluss unterhalb Damm



Blick auf Damm in Fließrichtung



Ökowieze, Wasser im „Aufbruch“, stammt von Schneeschmelze, Vernässung im unteren Bereich



Biberburg